

# Retour d'expérience des incidents observés en radiographie industrielle


Autorité de sûreté nucléaire Direction du transport et des sources

Grégory FONTAINE





#### Evénements significatifs recensés par l'ASN





- Un événement par an de niveau supérieur ou égal à 2 depuis 2008
- La plupart concerne la gammagraphie



# Typologie des incidents en INB

- → En moyenne 10 incidents par an
- → 15 incidents en 2012
- → Tirs en configuration « de chantier » (zone d'opération)



- → Principale cause : défauts de zonage (balisage incomplet, franchissement de zone,...)
  - + 2010/2011/2012 : une perte de contrôle de source / an




# Typologie des incidents hors INB


→ En moyenne 6 incidents par an

→ Nombre stable

#### Configuration des incidents hors INB



#### Typologie des incidents hors INB






## Exemple 1 / Incident à Rambervillers (88), septembre 2011

#### \* Déroulement :

- → chute d'une pièce métallique sur la gaine d'éjection
- → blocage de la source
- → tentative de déblocage, manipulation de la gaine à la main par l'opérateur (pratique non autorisée)
- → une dosimétrie « extrémités » estimée à 10 mSv par l'IRSN





\* Incident classé au niveau 2 sur l'échelle INES

- \* Suites technico-économiques :
  - → paralysie de l'atelier du donneur d'ordre pendant deux mois
  - → multiples interventions du fournisseur de l'appareil pour débloquer la source

#### \* REX:

- → justification de la gammagraphie à l'Ir (Se 75 ou X possibles) et de la configuration « chantier »
- → prévention, anticipation et gestion de la situation défaillantes (chute d'une pièce, moyens d'intervention non définis préalablement, gestes inappropriés)



# Exemple 2 / Incident à Fos/Mer (13), juin 2012

- Déroulement :
  - tir de contrôle en raffinerie
  - blocage de la source au nez du projecteur
  - tentatives de l'opérateur de rentrer la source dans le projecteur
    ⇒ exposition des extrémités à une dose estimée de l'ordre de 500 mSv
    - torvention des rehets de la sécurité sivile neur placer l'ennereil dens un
  - intervention des robots de la sécurité civile pour placer l'appareil dans un sarcophage

- Incident classé au niveau 2 sur l'échelle INES
- → REX sur l'anticipation et la gestion des blocages de source et la justification (utilisation de Sélénium possible)
- → Courrier « circulaire » ASN à tous les opérateurs





# Constats dressés sur les incidents liés aux pertes de contrôle de source

1. Généralement, pas de Situations d'Urgence Radiologiques (SUR) au sens du

code de la santé publique

- > Pas d'intervention des pouvoirs publics
- 2. Au niveau des entreprises, peu d'anticipation des incidents et absence de solutions préétablies
- -> Des périmètres de sécurité étendus peuvent être mis en place plusieurs mois perturbant les process industriels
- 3. Des situations complexes nécessitant parfois des moyens lourds et onéreux (robots)
- 4. Des comportements inadaptés observés chez les opérateurs confrontés à de telles situations (stress, mauvaise préparation aux situations dégradées)





Ces constats soulignent la nécessité d'anticiper ces situations et de disposer de solutions préétablies par les exploitants, efficaces et disponibles.



# Perspectives envisagées

### L'ASN a lancé une réflexion avec les parties prenantes :

- 1. Définition de scénarii de perte de contrôle de source (IRSN)
- 2. Définition de mesures de 1ère intervention (protection, limitation...)
- 3. Elaboration et organisation de solutions techniques de récupération de source



# L'ASN et la DGT engagent une refonte réglementaire en radiographie industrielle avec l'appui de l'IRSN en vue de :

- renforcer les prescriptions relatives à la justification
- actualiser les prescriptions relatives aux chantiers, aux casemates, aux appareils de gammagraphie et à la formation CAMARI