

Expériences du canton de Neuchâtel Journées thématiques sur le radon Montbéliard (Axone) 30-31 mars 2011



Expériences du canton de Neuchâtel Les points abordés

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

- 1. Le canton de Neuchâtel c'est...
- 2. Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) : rôle des cantons
- 3. Cadastre radon
- 4. Situation cantonale
- 5. Permis de construire
- 6. Assainissement énergétique et radon
- 7. Assainissement
- 8. Plan d'action 2010 2020




Expériences du canton de Neuchâtel

Le canton de NE c'est

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□En bref

- 803 km²
- 170'000 habitants
- Altitude min. 429 m env. 1400m chaîne du Chasseral





Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Mesures

- Ordonner des mesures si la personne concernée le demande et lui communiquer les résultats (région à concentration accrue de radon = zone à risque élevé) (ORaP, art. 111)
- Assurer un nombre suffisant de mesures sur leur territoire (région à concentration accrue de radon = zone à risque élevé) (ORaP, art. 115)
- Garantir aux personnes concernées l'accès au cadastre pour consultation (ORaP, art. 115)
- Réalisation d'un cadastre → 2004 (ORaP, art. 117)



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ En matière de construction

- Prendre les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m³ ne soit pas dépassée (ORaP, art. 114)
- Veiller à ce que l'on recherche à éviter à ce que la concentration de radon ne dépasse pas 400 Bq/m³ (valeur directrice) (ORaP, art. 114)
- Pour autant que des travaux simples le permettent les 400 Bq/m3 sont applicables en matière de construction ou de transformation, d'assainissement de bâtiments (ORaP, art. 110)



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ En matière de construction

- Formulaire «protection contre le concentrations accrues de radon» joint à chaque permis de construire dans les régions à risque élevé et moyen
- Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée (ORaP, art. 114)




Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ En matière d'assainissement


- Exige un assainissement des locaux habités si la valeur limite de 1000 Bq/m³ est dépassée (ORaP, art. 113)
- Fixe les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques
 - □ Délai 1 an si concentration local habité > 3000 Bq/m³
 - □ Délai 2 ans si concentration local habité se situe entre 2000 et 3000 Bq/m³
 - □ Délai 3 ans si concentration local habité se situe entre 1000 et 2000 Bq/m³
- Informer régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements (ORaP, art. 117)



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)



Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction protection des consommateurs





Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Conseils

- Lors de densification des mesures
- Suite à la communication des résultats aux propriétaires
- Dans le cadre des permis de construire
- Lors d'assainissements
- Transactions immobilières



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Cadastre

- Premières mesures, début du cadastre : hiver 1996 1997
- Fin du cadastre : hiver 2000 2001 → 5 périodes de mesures
 - Organisation de soirées d'information à la population
- Hiver 2000 2001 : campagne de mesures bâtiments publics
- Dès hiver 2001 : densification des mesures



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Recommandations OFSP

Selon art. 115 de l'ORaP : « les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire »

Risque	Nbre habitations à mesurer
Elevé ($\mu > 200 \text{ Bq/m}^3$)	100 %
Moyen $(100 < \mu < 200 \text{ Bq/m}^3)$	30%
Faible (µ < 100 Bq/m ³)	Min. 20 ou√ nbre maisons habitées



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ Densification systématique


- Hiver 2010 2011 pour les communes (19, sans La Chaux-de-Fonds) à risque élevé
- Création d'une base de données adéquates
- Envois infos aux propriétaires avec talon-réponse (≈ 2650)
- Retour matériel de mesure aux intéressés (≈ 750 envois; env. 30% de réponses favorables)
- Cette démarche est admise comme conforme aux exigences de l'ORaP, soit de mesurer dans les régions à concentrations accrues de radon un nombre suffisant de locaux d'habitation (ORaP, art. 115)



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Cadastre


■ Moyenne arithmétique et concentration max. [Bq/m³] dans les locaux habités (état décembre 2010)





Ordonnance sur la radioprotection ORaP – **Situation cantonale**


Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)





Ordonnance sur la radioprotection ORaP -


Situation cantonale





Ordonnance sur la radioprotection ORaP – Situation cantonale

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)






Ordonnance sur la radioprotection ORaP – Situation cantonale

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Cadastre






Ordonnance sur la radioprotection ORaP – **Situation nationale**

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□Cadastre

Risque en radon en Suisse




Le Creux du Van (NE) fournit un exemple des épais dépôts de calcaire de l'époque du Jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Le plissement et l'érosion ont engendré ce cirque impressionnant. (Photo: Nagra)



Ordonnance sur la radioprotection ORaP –

Situation cantonale





Ordonnance sur la radioprotection ORaP – Situation cantonale

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Bâtiments mesurés

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bâtiments mesurés	3600	4400	5200	6800	8000	9800


□ Dépassements VD - VLI

	400 Bq/m3 (valeur directrice)	1000 Bq/m3 (valeur limite)
2005	290	150
2006	400	240
2007	600	373
2008	1050	441
2009	1424	546
2010	1607	615



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Permis de construire



Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs

Recommandations de l'OFSP pour les diverses zones de radon

L'ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994 (ORaP) prévoit une valeur limite de 1000 Becquerels par mètre cube (Bq/m³) applicable dans les locaux d'habitation et de séjour. La valeur directrice pour les nouvelles constructions et les transformations est de 400 Bq/m³, pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre. Ces recommandations s'appliquent surtout aux maisons individuelles, fermes, petits immeubles locatifs (jusqu'à 3 étages), crèches et écoles, etc...

Bâtiments existants :

	Valeur légale	Risque radon élevé	Risque radon moyen	Risque radon léger
Locaux d'habitation et de séjour	Valeur limite de 1000 Bq/m ³	Mesure du radon indispensable	Mesure du radon nécessaire	Mesure du radon recommandée
Travaux de rénovation	Valeur directrice de 400 Bq/m ³	Mesure du radon avant les travaux indis- pensable dans tous les cas de rénovation Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux travaux de rénovation et mesure de contrôle après achèvement des travaux	Mesure du radon avant les travaux nécessaire (indispensable en cas de transformation de sous-sol ou de locaux semi-enterrés à des fins d'habitation et de séjour). Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux travaux de rénovation et mesure de contrôle après achèvement des travaux	Mesure du radon avant les travaux re- commandée (indispensable en cas de transformation de sous-sol ou de locaux semi-enterrés à des fins d'habitation et de séjour). Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux tra- vaux de rénovation et mesure de contrôle après achèvement des travaux
Assainissement énergétique du bâtiment ou installation d'une ventila- tion contrôlée	Valeur directrice de 400 Bq/m ³	- Mesure du radon avant les travaux indispensable Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux travaux et mesure de contrôle après achèvement des travaux - Cahier technique SIA 2023 (6.7.1 + 6.7.2): - Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment.	- Mesure du radon avant les travaux nécessaire Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux travaux et mesure de contrôle après achèvement des travaux - Cahier technique SIA 2023 (6.7.1 + 6.7.2): - Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment.	- Mesure du radon avant les travaux recommandée. - Si nécessaire : assainissement pour le radon effectué parallèlement aux travaux et mesure de contrôle après achèvement des travaux - Cahier technique SIA 2023 (6.7.1 + 6.7.2): - Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol. - Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique. - Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment.
Changement de propriétaire immobilier	Valeur limite de 1000 Bq/m ³	Mesure du radon avant ou après le changemen	nt de propriétaire et clause sur le radon néces	ssaire dans le contrat de vente.



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ Permis de construire

Râtiments neufs :

	Valeur légale	Risque radon élevé	Risque radon moyen	Risque radon léger
Bâtiment standard	Valeur directrice de 400 Bq/m ³	 Etat de la technique (radier) Norme SIA 180/1999 (3.1.4): l'étanchéité du bâtiment par rapport au terrain doit être particulièrement soignée, tout comme l'étanchéité entre la cave et les locaux d'habitation. Tuyau perforé dans une couche de gravier sous la dalle de fondation, avec possibilité de raccordement pour une éventuelle mise en dépression du sol. Mesure de contrôle après achèvement des travaux 	- Etat de la technique (radier) - Norme SIA 180/1999 (3.1.4): l'étanchéité du bâtiment par rapport au terrain doit être particulièrement soignée, tout comme l'étanchéité entre la cave et les locaux d'habitation.	- Etat de la technique (radier)
Bâtiment à faible consommation énergétique ou équipé d'une ventilation contrôlée	Valeur directrice de 400 Bq/m³ Standard Minergie-ECO de 100 Bq/m³	 Etat de la technique (radier) Norme SIA 180/1999 (3.1.4): l'étanchéité du bâtiment par rapport au terrain doit être particulièrement soignée, tout comme l'étanchéité entre la cave et les locaux d'habitation. Tuyau perforé dans une couche de gravier sous la dalle de fondation, avec possibilité de raccordement pour une éventuelle mise en dépression du sol. Cahier technique SIA 2023 (6.7.1+ 6.7.2): Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol. Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique. Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment. Mesure de contrôle après achèvement des travaux 	 Etat de la technique (radier) Norme SIA 180/1999 (3.1.4): l'étanchéité du bâtiment par rapport au terrain doit être particulièrement soignée, tout comme l'étanchéité entre la cave et les locaux d'habitation. Cahier techn. SIA 2023 (6.7.1+ 6.7.2): Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol. Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique. Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment. Mesure de contrôle après achèvement des travaux 	 Etat de la technique (radier) Cahier techn. SIA 2023 (6.7.1+6.7.2): Prise d'air à au moins 0.7 mètre du sol. Etanchéité du puit canadien ou de l'échangeur géothermique. Eviter les mises en dépression inutiles du bâtiment. Mesure de contrôle après achèvement des travaux

Listes de contacts sous www.ch-radon.ch (menu « contacts » à droite) : responsables cantonaux pour le radon, services de mesure agréés pour le radon, consultants en radon (conseil en mesures de construction préventives et d'assainissement).

Office fédéral de la santé publique Section risques radiologiques CH-3003 Berne Tél. +41 31 324 68 80 radon@baq.admin.ch www.baq.admin.ch



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□Permis de construire

Engagement du maître d'ouvrage

A retourner impérativement pour tous travaux effectués dans les zones à risquiradon moyen et élevé

NPA / Commune	Dossier n°
Article n° / coordonnées	Requérant
Rue / Lieu-dit	
Description du projet	

Le soussigné (maître d'ouvrage ou représentant titulaire d'une procuration) certifie que le nouveau bâtiment ou bâtiment transformé sera réalisé conformément aux recommandations figurant au point 2. Cas échéant, une liste de spécialistes en bâtiments est disponible sur le site www.ch-radon.ch ou auprès du service de l'énergie et de l'environnement (SENE).

Ainsi, la valeur limite de 1000 Bq/m³ devra être respectée pour tous les cas de figure. Toutefois, en cas de nouvelles constructions ou d'assainissement, il est fortement recommandé de respecter la valeur directrice de 400 Bq/m³ pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre. Après l'achèvement des travaux, des mesures de contrôle peuvent être réalisées. Si la valeur limite de 1000 Bq/m³ devait être dépassée, les frais d'assainissement seront à la charge du propriétaire.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande, sur la base de connaissances actualisées, un niveau de 100 Bq/m³ afin de réduire les dangers sanitaires liés au radon. Néanmoins si ce niveau ne peut être atteint en raison de conditions spécifiques le niveau de référence retenu ne devrait pas excéder 300 Bq/m³.

Pour la Suisse, la valeur limite actuelle de 1000 Bq/m³ passera très certainement à 300 Bq/m³ et la valeur directrice actuelle de 400 Bq/m³ à 100 Bq/m³. La concentration de 300 Bq/m³ devra en principe être systématiquement respectée.

Pour ces raisons le SENE recommande fortement pour les nouvelles constructions la pose systématique d'un tuyau perforé dans une couche de gravier sous la dalle de fondation, avec possibilité de raccordement pour une éventuelle mise en dépression du sol quelques soit le risque de la région (élevé, moyen ou faible).

Sur la base des dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Union européenne et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) la tendance pour les nouvelles constructions est de limiter, dans la mesure du possible, la concentration de radon à 100 à 200 Bq/m³.

Lieu et date			
Lieu et date	*	 	

Le SENE recommande fortement pour les nouvelles constructions la pose systématique d'un tuyau perforé dans une couche de gravier sous la dalle de fondation, avec possibilité de raccordement pour une éventuelle mise en dépression du sol quel que soit le risque de la région (élevé, moyen ou faible).




Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Permis de construire

- Suivi au niveau des permis de construire
 - □ Environ 30 habitations (neuves ou transformées) sont contrôlées annuellement dans les régions à concentration élevée et moyenne de radon



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)





Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Permis de construire

■ Echantillons de 121 mesures dans des locaux de séjour

	Nouvelles	constructions	Transformations / Rénovations		
	Zone risque élevé	Zone risque moyen	Zone risque élevé	Zone risque moyen	
Nbre mesures	60	31	30	0	
> 400 Bq/m ³	4	0	6	0	
>1000 Bq/m ³	1	0	1	0	
> 400 Bq/m ³	6.6%	0	20%	0	
>1000 Bq/m ³	1.6%	0	3.3%	0	
> 400 Bq/m ³	4	.4%	1		
>1000 Bq/m ³	C	0.1%		/	

La situation serait complètement différente avec une valeur référence à 100 ou 200 Bq/m3



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Programme bâtiments

■ En bref

- □ encourage l'assainissement énergétique des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables dans toute la Suisse
- □ il s'avère toujours payant de planifier un assainissement de manière appropriée et d'harmoniser les mesures individuelles



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ Effets de l'assainissement

- Modifie l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment
 - □ Nouvelles fenêtres, portes étanches, etc.
 - ☐ Influence la répartition des pressions, taux de renouvellement d'air et la concentration de radon;
 - □ Isolation thermique sur les murs peut faciliter la passage du radon dans l'espace entre l'isolation et le mur et s'infiltrer par les défauts d'étanchéité.



Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)





Canton de Neuchâtel

Formulaire de demande de subvention pour l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment




Adresse

Service de l'énergie et de l'environnement Domaine énergie Tivoli 16

Subvention nationale des divers éléments de construction

N'omettez j annexer to

2000 Neucha





Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)



Autres informations

Avant d'entreprendre vos travaux d'assainissement, le Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) vous recommande fortement d'effectuer une mesure de radon dans votre bâtiment si ce dernier se situe dans une commune à risque de radon élevé ou moyen. La mesure reste également conseillée pour les communes à faible risque de radon. Vous trouverez votre situation à l'adresse suivante: www.ne.ch/environnement/radon. En présence de radon, les travaux visant à réduire cette concentration peuvent être l'occasion d'assainir votre bâtiment énergétiquement. Pour toutes questions concernant le radon, mesures, etc. le SENE, domaine environnement est à votre disposition (032 889 67 30 ou Sene.Environnement@ne.ch).

■ Après l'achèvement des travaux, contrôles par pointages



Ordonnance sur la radioprotection ORaP – **Assainissements**

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ La problématique des assainissements

- Suite à un dépassement de la valeur limite dans un local de séjour :
 - □ Le canton en informe son propriétaire (locataire)
 - □ La situation est claire pour des objets loués
 - □ Pour les propriétaires la problématique est plus sensible en terme d'obligation d'assainir
 - Dès 2011 2012, fin de la densification des mesures envoi systématique d'une lettre de demande d'information concernant l'assainissement
 - Si rien n'a été fait envoi lettre de rappel
 - En dernier recours envoi lettre de décharge
 - Ou report sur les communes responsable des constructions en collaboration avec les consultants ???
 - □ Le canton ne propose pas de mesures constructives lors de la nécessité d'assainissement : rôle des spécialistes en bâtiment



Ordonnance sur la radioprotection ORaP – **Assainissements**

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

☐ La problématique des assainissements

- Formation de consultants
 - □ Transfert de l'expérience de l'OFSP (construction, assainissement) à l'économie privée
 - □ A terme, entière délégation aux consultants
 - □ Soutien transitoire de l'OFSP
- Le rôle des consultants
 - □ ~ 170 consultants formés (~ 30 en suisse romande)
 - □ Responsable des assainissements
 - □ Conseils lors de nouvelles constructions, rénovations
 - □ > consultants avec peu d'expériences → recommandations douteuses
 - □ Coûts pour les propriétaires
 - □ En principe assainissements par étape → difficultés de fixer un prix



Ordonnance sur la radioprotection ORaP – **Assainissements**

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□ Déduction des frais effectifs relatifs aux immeubles

	Catalogue de répartition des dépenses immobilières						
Types de travaux		Dépenses d'amé- lioration	Dépenses en vue d'écono- mies d'énergie	Dépenses d'entretien			
			Non déductibles	50% ou 100% déductibles	Déductibles		
		d'alarme (non déductible)					
7. Réparations des dommages							
	7.1.	Lutte contre les parasites, les moisissu- res et les champignons du bois	-	-	1/1		
	7.2.	Dommages dus à l'humidité	-	-	1/1		
	7.3.	Dommages dus au tassement ou à l'affaissement du sol	-	-	1/1		
	7.4.	Élimination des nuisibles	-	-	1/1		
	7.5.	Radon (travaux d'assainissement)	-	-	1/1		



Ordonnance sur la radioprotection ORaP – Plan d'action 2010 - 2020

Département de la gestion du territoire Service de l'énergie et de l'environnement (SENE)

□L'avenir

- Suite au message, on ne peut plus clair de l'OMS
- Projet de plan d'action fédéral
 - □ Plan d'action en 2 phases
 - □ 2010 − 2014 adapter la législation (Adoption de nouvelles valeur limite (300 Bq/m³), directrice (100 Bq/m³)), réaliser des actions préparatoires
 - □ 2014 2020 mise en œuvre des mesures fixées dans la nouvelle législation avec un accompagnement stratégique de l'exécution par l'OFSP en collaboration des cantons
- Un nouveau défi à relever avec comme enjeu la protection sanitaire efficace et durable de la population